


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Met dit schrijven willen wij u informeren over een veiligheidswaarschuwing, welke Dahon heeft uitgebracht.

Men is tot de constatering gekomen dat bij intensief gebruik een breuk kan ontstaan in het scharniergedeelte van een bepaalde serie stuurpenen. Het betreft stuurpenen van het model Radius, welke in 3 uitvoeringen in 2008 tussen april en november op bepaalde modellen zijn gemonteerd.

Het gaat hierbij om de volgende Dahon modellen:



CURVE D3	MU P8	SPEED D3	VITESSE D3
IMPULSE D7	MU XL	SPEED D7	VITESSE D7
ROO D3		SPEED TR	VITESSE D7HG


Vanaf **november 2008** zijn deze modellen met een nieuwe stuurpen uitgevoerd. Aan de binnenzijde van de stuurpen staat de letter R gegraveerd. Deze stuurpenen zijn goed!

Als u één van bovenstaande modellen aangekocht heeft **vanaf april 2008**, dan hebben wij voor u de volgende informatie:

Op de speciale website van Dahon <http://www.dahon.com/recallinfo/intl-info.htm> vindt u een formulier, waar u het frame- of serienummer, het type fiets en de aankoopdatum kunt invullen. U vindt het serienummer aan de onderkant van de bracket/het traphuis van de fiets.

Na het invullen krijgt u direct de melding dat de stuurpen van uw fiets vervangen dient te worden of niet. Als uw stuurpen vervangen moet worden, kunt u het formulier printen en daarmee naar uw dealer gaan. De dealer kan met behulp van het formulier een nieuwe stuurpen bestellen. Binnen 36 uur proberen wij uw dealer van een nieuwe stuurpen te voorzien en de oude weer op te halen.

De stuurpenen worden gratis omgeruild en gemonteerd door de Dahon dealers.



Locatie serienummer

Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen of uw Dahon dealer raadplegen.

Mede namens Dahon, excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groeten,
Buzaglo BV
Weesp
recall@dahon.nl
Tel: 0294-418127